

Ortsbegehung

26.06.2016



***Cap-Markt, Otto – Benöhr-Weg, Franz-Strauch-Weg, Papenstraße, Tamms Weg,
Neufelder Straße, Tamms Trift, Grodener Mühlenweg, Grodener Deichtrift,
Landschaftspark, Freiherr – v.- Stein- Straße, Cap Markt
Teilnehmer: 15 Bürger + Politiker***

***Diese Präsentation beinhaltet sowohl alte, nicht erledigte Punkte, wie auch Punkte,
welche neu dazu gekommen sind.***

Rückfragen an: Timo Becker Tel. 04721 63328 britima@gmx.de



1. Beschilderung Radwege – Ecke Penny (aus 2014 + 2016)

- **Die Beschilderung des Radweges ist Irreführend und muß sowohl im Bereich der Müllersiedlung wie auch im Bereich Neufelder Straße optimiert werden .**
- **Einleitung weiterer Aktionen ggf. Stadt Cuxhaven**



Bild 2014



Bild 2016



2. Gehwegübergänge im Bereich CAP - Markt (aus 2014, 2015 + 2016!)

- Gehwegabsenkungen sowie Querungshilfen für Gehbehinderte und Sehbehinderte Menschen müssen neu angedacht und eingerichtet werden**



Ecke Otto-Benöhr Weg



Übergang CAP Markt



3. Wegbauliche Mängel Anna-Becker-Weg (aus 2013 + 2014!)



- ***Wir haben einige Hinweise über Wegebauliche Mängel von Grodener Bürgern erhalten, welche den Schotterweg hinter dem Lohmann Gelände (Anna-Becker-Weg- Verlängerung) nutzen. Diese beziehen sich auf das Teilstück von der Brücke Zuwegung der „Autonomen“ bis hin zur ersten Kurve Richtung Ortskern Groden. Der in 2013 aufgefüllte Schotter ist wieder eingefahren. In diesem Teilbereich hat sich wieder ein schmieriger Belag gebildet***
- ***Weitere Aktion: Stadt Cuxhaven – Schotter auffüllen?***



4. Verbindungsweg – Franz-Strauch –Weg / Papenstraße (schwarzer Weg)



- **Schotter auffüllen – Matschloch mit Sturzgefahr**
- **Altes Schild entfernen**





5. Pflasterschäden Anna Becker Weg (2015 + 2016)

- **Eduard Karstens Weg Richtung Peter Martens Weg – 15m Pflasterschäden + lose Pflasterung**
- **Stolper- + Sturzgefahr**





6. Pflasterschäden Freiherr v. Stein Straße

- **Cap Markt Richtung Papenstraße linke Seite teilweise sehr breite Fugen!**
- **Stolper- +Sturzgefahr – hier gab es bereits Stürze!**





7. Zugewachsener Fußweg Betonwerk Neufelder Straße

- **Einschränkung der Fußwegbreite**





8. Neufelder Straße ehem- Minendepot

- **Wasser läuft in der Kurve nicht ab – Verstopfung?**





9. Neuer Elberadweg – Neufelder Straße

- **Gefährliche Straßenquerung , da Abschüssigkeit und Vorfahrtsregelung der Radfahren – schlechte Einsicht der einbiegenden Autofahrer**
- **Barriere? Änderung der Vorfahrtsregelung ? Bitte Prüfen**





10. Zufahrt Bürgerpark (2015)

- **Durchfahrt sperren mit klappbaren Pflock, da im Bereich des Versammlungsplatzes mit PKW – eingefahren wird. Es erfolgt dann meist Party mit Lärm und Hinterlassenschaften.**





11. Bürgerpark + Zuwegungen – Rasenpflege

- **Im Bereich des Parkes Gras mittlerweile bis zu 60cm + starker neuerlicher Bewuchs von Brombeeren! Wege werden gemäht - allerdings sind die Bänke eingewachsen.**
- **Prüfung, ob durch Bürgereinsatz (und unter welchen Auflagen) eine zweite Mähung durchgeführt/organsisiert werden kann.**





12. Lärmschutz Bahnlinie aus Richtung Hamburg

- **Uwe Santjer und Gunnar Wegener informierten, dass es aufgrund der Lärmemissionsüberprüfung der Bahn im Bereich Groden eine ca. 1km lange Lärmreduzierungsmaßnahme geben wird (Bereich aus Richtung Hamburg - Cuxhaven). Diese wird in 2017 gestartet.**

